

# DATACOM



**DATACOM**  
SECURITY

VULNERABILITY NOTES

5 de fevereiro de 2026

## Contatos

### Suporte Técnico

A Datacom disponibiliza um portal de atendimento - DmSupport, para auxílio aos clientes no uso e configuração de nossos equipamentos.

O acesso ao DmSupport pode ser feito através do link: <https://supportcenter.datacom.com.br>

Neste portal estão disponíveis firmwares, descritivos técnicos, guia de configuração, MIBs e manuais para download. Além disto, permite a abertura de chamados para atendimento com a nossa equipe técnica.

Para contato telefônico: **+55 51 3933-3122**

Salientamos que o atendimento de nosso suporte por telefone ocorre de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:30.

**Importante:** Para atendimento de suporte em regime 24x7, favor solicitar cotação ao nosso setor comercial.

### Informações Gerais

Para qualquer outra informação adicional, visite <https://www.datacom.com.br> ou entre em contato:

**DATACOM**

**Rua América, 1000**

**92990-000 - Eldorado do Sul - RS - Brazil**

**+55 51 3933-3000**

## Introdução ao Documento

Este documento fornece informações relativas a vulnerabilidades de software nos produtos DATACOM. Ele descreve as vulnerabilidades corrigidas, seu impacto e solução adequada.

### Público-Alvo

Este documento é direcionado para Engenheiros e Administradores de Rede, ou qualquer outra pessoa qualificada tecnicamente, responsável por configurar e manter equipamentos DATACOM.

### Vulnerabilidades

Vulnerabilidade é uma fragilidade ou falha específica em um software, hardware ou sistema de rede que pode ser explorada por um invasor para comprometer sua segurança. As vulnerabilidades aqui apresentadas nas famílias dos produtos Datacom são vulnerabilidades já corrigidas e que ocorreram devido a:

- Erro Humano
- Falhas de Projeto
- Problemas de Configuração
- Componentes de Terceiros

Este documento apresenta as informações das vulnerabilidades baseadas na seguinte convenção especificada pela ANATEL.

**Referência (Requisito 7.12.1):** <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/component/content/article/164-atos-de-certificacao-de-produtos/2024/1992-ato-16417>:

Item	Descrição
<b>ID</b>	Identificador exclusivo para cada comunicado.
<b>Título</b>	Referência genérica e sucinta referente ao(s) produto(s) afetado(s) e à vulnerabilidade corrigida.
<b>Visão geral</b>	Breve resumo de alto nível sobre a vulnerabilidade para que os usuários possam entender os pontos principais e determinar rapidamente se o aviso é aplicável ao seu ambiente.
<b>Descrição</b>	Descrição com mais informações que permitam aos usuários entenderem como são afetados e avaliarem sua exposição. Não deve fornecer detalhes a ponto de permitir a exploração da vulnerabilidade.
<b>Produtos afetados</b>	Uma lista de produtos afetados conhecidos e suas versões.
<b>Impacto</b>	Informações que descrevam o impacto da vulnerabilidade (por exemplo, negação de serviço, execução de códigos maliciosos) e a criticidade da vulnerabilidade por meio de sistema de pontuação de severidade reconhecido internacionalmente (ex.: Common Vulnerability Scoring System - CVSS).

Item	Descrição
<b>Solução</b>	Informações sobre a ação que os usuários devem realizar para corrigir ou remediar a vulnerabilidade e seu impacto.
<b>Créditos</b>	Reconhecimento ao descobridor (notificador) por relatar a vulnerabilidade e/ou outros envolvidos no processo de solução.
<b>Histórico</b>	Versão e data da publicação original. Pode conter um histórico de modificações se o boletim for atualizado posteriormente.

**Referência (Requisito 7.12.1):** <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/component/content/article/164-atos-de-certificacao-de-produtos/2024/1992-ato-16417>

## Sumário

<b>Contatos</b>	<b>2</b>
<b>Introdução ao Documento</b>	<b>3</b>
<b>1 DmOS</b>	<b>6</b>
<b>2 ONU</b>	<b>8</b>
<b>Nota Legal</b>	<b>9</b>
<b>Garantia</b>	<b>9</b>

## 1 DmOS

As vulnerabilidades corrigidas nas versões do DmOS são apresentadas abaixo:

Item	Descrição
<b>ID</b>	CVE-2024-6387
<b>Título</b>	DmOS vulnerável a CVE-2024-6387 referente ao OpenSSH.
<b>Visão geral</b>	Existia uma condição de corrida que poderia levar o OpenSSH a lidar com alguns sinais de forma insegura. Um atacante remoto não autenticado poderia explorá-la ao falhar na autenticação dentro de um determinado período de tempo.
<b>Descrição</b>	Condições de corrida ocorrem frequentemente em manipuladores de sinais, devido as ações assíncronas suportadas. Ataques podem ser capazes de explorar uma condição de corrida em um manipulador de sinal para corromper o estado do produto, possivelmente levando a uma negação de serviço ou até mesmo a execução de código.
<b>Produtos afetados</b>	Produtos da linha DmOS.
<b>Impacto</b>	Possibilidade de acesso root por invasores não autenticados, que poderiam assumir o controle total dos produtos afetados.
<b>Solução</b>	Aplicado patch de segurança na própria versão do Openssh 8.8p1 evitando o DmOS a partir da versão 12.0.0 a ficar exposto a vulnerabilidade identificada pela CVE-2024-6387. Recomenda-se a atualização do firmware do produto para a versão 12.0.0 ou superior.
<b>Créditos</b>	Cliente Datacom
<b>Histórico</b>	27-JAN-2026

Item	Descrição
<b>ID</b>	B-243796
<b>Título</b>	Memory Leak causado por consulta SNMP.
<b>Visão geral</b>	Equipamento pode ficar sem memória quando há consultas SNMP em loop quando O switch não possuir configuração de BGP.
<b>Descrição</b>	Um memory leak ocorria no módulo responsável pelo BGP quando era executado um SNMPWALK e a configuração de BGP no switch não existia.
<b>Produtos afetados</b>	Switches da linha DmOS.
<b>Impacto</b>	Consumo de memória com sua não liberação ocasionando queda no sistema após longo período de uso.
<b>Solução</b>	Corrigido com a liberação dos recursos alocados na função do protocolo BGP. Recomenda-se a atualização do firmware do produto para a versão 10.6.0 ou superior.

Item	Descrição
<b>Créditos</b>	Cliente Datacom
<b>Histórico</b>	30-MAI-2025

Item	Descrição
<b>ID</b>	B-242531
<b>Título</b>	Processamento do Zabbix em 100%.
<b>Visão geral</b>	Limite de 5 sessões SNMP por padrão no DmOS gerava alto consumo de processamento por parte da ferramenta Zabbix.
<b>Descrição</b>	Ao incluir uma fila de CPU Protect para o protocolo SNMP com o valor 5, a ferramenta de monitoramento Zabbix teve seu processamento elevado para 100% devido ao processo de poller ficar sempre ocupado aguardando resposta dos switches DmOS.
<b>Produtos afetados</b>	Switches da linha DmOS.
<b>Impacto</b>	Não atendimento de todos os hosts e quebra nos gráficos da ferramenta Zabbix.
<b>Solução</b>	O valor padrão foi alterado de 5 para 16 sessões SNMP a partir da versão de firmware 10.4.4. Recomenda-se a atualização do firmware do produto para a versão 10.4.4 ou superior.
<b>Créditos</b>	Cliente Datacom
<b>Histórico</b>	23-ABR-2025

Item	Descrição
<b>ID</b>	B-231112
<b>Título</b>	Core-dump no nbase-stub após remoção de interface L3.
<b>Visão geral</b>	Ao remover interface L3 o software poderia gerar um Hard Assert ocasionando falhas no encaminhamento dos pacotes dos protocolos L3.
<b>Descrição</b>	Problema de corrupção de memória após a remoção de uma interface L3 gerava queda nos protocolos.O switch precisava ser reinicializado para retornar com a operação normal do produto.
<b>Produtos afetados</b>	Switches da linha DmOS.
<b>Impacto</b>	Queda nos tráfegos que dependiam dos protocolos L3.
<b>Solução</b>	Gerado patch com a correção da corrupção de memória a partir da versão de firmware 10.4.2. Recomenda-se a atualização do firmware do produto para a versão 10.4.2 ou superior.
<b>Créditos</b>	Cliente Datacom
<b>Histórico</b>	07-ABR-2025

## 2 ONU

Item	Descrição
<b>ID</b>	CVE-2022-27255
<b>Título</b>	Módulo SIP ALG vulnerável a buffer overflow nas ONUs DM986-414, DM986-414Q e DM986-204.
<b>Visão geral</b>	Vulnerabilidade poderá ser explorada através da execução de scripts gerando sobrecarga no sentido upstream da rede
<b>Descrição</b>	Vulnerabilidade no SIP ALG do SDK do chipset da família Realtek 819x, o qual possibilita um ataque remoto através da WAN ou da LAN ou possível corrompimento no sistema do produto.
<b>Produtos afetados</b>	DM986-414, DM986-414Q e DM986-204
<b>Impacto</b>	Corrompimento no produto ou ataques a partir do produto com forte consumo da banda disponível da rede no sentido upstream.
<b>Solução</b>	Atualizar o firmware/software do produto para a versão 8.0.0 da DM986-414, para a versão 5.0.0 da DM986-414Q e para a versão 4.0.0 da DM986-204.
<b>Créditos</b>	Fernando Frediani e demais Clientes Datacom
<b>Histórico</b>	03-OUT-2025

## Nota Legal

Apesar de terem sido tomadas todas as precauções na elaboração deste documento, a DATACOM não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissão bem como nenhuma obrigação é assumida por danos resultantes do uso das informações contidas neste guia. As especificações fornecidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são reconhecidas como qualquer espécie de contrato.

© 2026 DATACOM - Todos direitos reservados.

## Garantia

Os produtos da DATACOM possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o prazo legal de 90 dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Nossa garantia é padrão balcão, ou seja, para o exercício da garantia o cliente deverá enviar o produto para a Assistência Técnica Autorizada DATACOM, com frete pago. O frete de retorno dos equipamentos será de responsabilidade da DATACOM.

Para maiores detalhes, consulte nossa política de garantia no site <https://www.datacom.com.br>.

Para contato telefônico: **+55 51 3933-3094**